

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	27.12.2022
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА"
Код учреждения	152Ц5166
ИНН	3202013216
КПП	324501001
Период формирования	2022
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА" ИНН 3202013216 КПП 324501001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Брянской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Фокино и Дятьковскому району	Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 11 от 03 июня 2022 года вынесенным главным государственным инспектором города Фокино и Дятьковского района по пожарному надзору (начальником ОНДПР по г. Фокино и Дятьковскому району) майором внутренней службы Хоменковым Евгением Александровичем Выездная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. реестровый номер услуги: 006	06.06.2022 - 20.06.2022	1. Формирование сигнала в автоматическом режиме на технические средства оповещения осуществляется от одного пожарного извещателя (первый этаж) (нарушены ст. 83, ст 103 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1* НПБ 88-2001; п. 14.1 СП 5.13130.2009); 2. На защищаемом объекте, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, не выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации (нарушен ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Технические средства оповещения приведены в соответствие с ст. 83, ст 103 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1* НПБ 88-2001; п. 14.1 СП 5.13130.2009 и ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Государственная инспекция труда в Брянской области	1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением № 32/10-5144-И/183 от « 09 » декабря 2022 г. 2. Профилактический визит проведён в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (137).	19.12.2022 - 19.12.2022	-	В ходе профилактического визита проведена профилактическая беседа по следующим вопросам: разъяснен порядок размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а также порядок организации деятельности поставщиков социальных услуг (ст. 21, 22) Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об

[Закреть](#) [Печать](#)